

Dziennik historii pojazdu OBDeleven

Data: 2022-05-11 14:35

VIN: WAUZZZ4G4GN146694
Pojazd: Audi A6
Rok: 2016
Typ nadwozia: Saloon
Silnik: CVUB
Przebieg: 122728 KM

Kopia zapasowa

Jednostka sterująca: 01 Elektronika silnika
Opis sytemu: 3.0BTD EDC17
Numer oprogramowania: 4G0907589F
Wersja oprogramowania: 0008
Numer jednostki sterującej: 4G0907589B
Wersja jednostki sterującej: H23
Nazwa ODX: EV_ECM30BTD0114G0907589F
Wersja ODX: 001008
Nazwa kopii zapasowej:
Przebieg: 122728 km
Data: 2022-05-11 11:51

Ustawienia podstawowe

Jednostka sterująca: 01 Elektronika silnika
Nazwa: Automatyczne sprawdzanie
Status:
Przebieg: 122728 km
Data: 2022-05-11 11:47

Kopia zapasowa

Jednostka sterująca: 01 Elektronika silnika
Opis sytemu: 3.0BTD EDC17
Numer oprogramowania: 4G0907589F
Wersja oprogramowania: 0008
Numer jednostki sterującej: 4G0907589B
Wersja jednostki sterującej: H23
Nazwa ODX: EV_ECM30BTD0114G0907589F
Wersja ODX: 001008
Nazwa kopii zapasowej:
Przebieg: 122711 km
Data: 2022-05-11 09:44

Pełny skan

Jednostki sterujące: 35
Licznik błędów: 4
Jednostki sterujące:
09 Centralny układ elektroniczny
Opis sytemu: BCM1 2.0
Numer oprogramowania: 4H0907063DG
Wersja oprogramowania: 0311
Numer jednostki sterującej: 4H0907063AG
Wersja jednostki sterującej: H20

Numer seryjny: 00001268435501

Błędy:

03608 - Czujnik wilgotności powietrza w kanale
zasys.świeżego powietrza Uszkodzenie

Statycznie

Priority: 3

Frequency counter: 35

Driving cycle: 67

Mileage: 122375 km

Date: 2022-05-02 19:55:22

08 Elektronika układu klimatyzacji / ogrzewania

Opis sytemu: KLIMA 4 ZONEN

Numer oprogramowania: 4G0820043CD

Wersja oprogramowania: 0112

Numer jednostki sterującej: 4G0820043CD

Wersja jednostki sterującej: H14

Numer seryjny: 04021600040420

Nazwa ODX: EV_AirCondiComfoUDS

Wersja ODX: 003008

Błędy:

- Nieznany

Statycznie

Date: 2022-05-02 19:55:17

Mileage: 122375 km

Priorytet: 6

Licznik częstotliwości wystąpienia

usterki: 35

Licznik cykli wyuczania: 67

Dynamiczne dane otoczenia:

02860E3526098AF40C0309

05 Układ zezwolenia na wejście i uruchomienie

Opis sytemu: BCM2 2.0

Numer oprogramowania: 4H0907064GP

Wersja oprogramowania: 0572

Numer jednostki sterującej: 4H0907064GP

Wersja jednostki sterującej: H37

Błędy:

Nie znaleziono kodów błędów

03 Elektronika hamulców

Opis sytemu: ESP9 Premium

Numer oprogramowania: 4G0907379S

Wersja oprogramowania: 0530

Numer jednostki sterującej: 4G0907379S

Wersja jednostki sterującej: H01

Numer seryjny: -----

Nazwa ODX: EV_ESP9BOSCHAU57X

Wersja ODX: 004018

Błędy:

Nie znaleziono kodów błędów

02 Elektronika skrzyni biegów
Opis sytemu: 0BK 30RTDIRDW
Numer oprogramowania: 4G0927158AK
Wersja oprogramowania: 1015
Numer jednostki sterującej: 0BK927156AM
Wersja jednostki sterującej: H19
Nazwa ODX: EV_TCMAL551211
Wersja ODX: 002022
Błędy:

Nie znaleziono kodów błędów

01 Elektronika silnika
Opis sytemu: 3.0BTD EDC17
Numer oprogramowania: 4G0907589F
Wersja oprogramowania: 0008
Numer jednostki sterującej: 4G0907589B
Wersja jednostki sterującej: H23
Nazwa ODX: EV_ECM30BTD0114G0907589F
Wersja ODX: 001008
Błędy:

P20E800 - Środek redukujący Ciśnienie za niskie
Statycznie

Date: 2022-05-03 06:18:06

Mileage: 122380 km

Priorytet: 2

Licznik częstotliwości wystąpienia

usterki: 8

Licznik cykli wyuczania: 255

Prędkość obrotowa silnika: 1741.50 /min

Unormowana wartość obciążenia: 93.7 %

Prędkość samochodu: 54 km/h

Temperatura płynu chłodzącego: 62 °C

Temperatura zasysanego powietrza: 11 °C

Ciśnienie otoczenia: 1000 mbar

Napięcie zacisku 30: 14.380 V

Dynamiczne dane otoczenia:

20962816250AEC13C0004617B2170013C20B2213EC1388

P20E800 - Środek redukujący Ciśnienie za niskie
Statycznie

Date: 2022-05-04 06:31:23

Mileage: 122454 km

Priorytet: 2

Licznik częstotliwości wystąpienia

usterki: 9

Licznik cykli wyuczania: 255

Prędkość obrotowa silnika: 1572.50 /min

Unormowana wartość obciążenia: 43.9 %

Prędkość samochodu: 26 km/h

Temperatura płynu chłodzącego: 90 °C

Temperatura zasysanego powietrza: 10 °C

Ciśnienie otoczenia: 1000 mbar

Napięcie zacisku 30: 14.380 V

Dynamiczne dane otoczenia:

20962816250AFB13C0012717B216C013C20B3813EC1388

Przebieg: 122711 km
Data: 2022-05-11 09:18

Pełny skan

Jednostki sterujące: 3

Licznik błędów: 2

Jednostki sterujące:

5F Elektronika układów informacyjnych 1

Opis sytemu: MU-H-ND-EU

Numer oprogramowania: 4G1035020S

Wersja oprogramowania: 0389

Numer jednostki sterującej: 4G1035020D

Wersja jednostki sterującej: 051

Numer seryjny: A735B0GB001556

Nazwa ODX: EV_MUHig6C3Gen2HBAS

Wersja ODX: 001115

Błędy:

Nie znaleziono kodów błędów

55 Regulacja zasięgu reflektorów

Opis sytemu: MxB-ECU

Numer oprogramowania: 4H4907357E

Wersja oprogramowania: 0100

Numer jednostki sterującej: 7P6907357B

Wersja jednostki sterującej: 001

Numer seryjny: -----

Nazwa ODX: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X

Wersja ODX: 005009

Błędy:

Nie znaleziono kodów błędów

19 Interfejs diagnostyczny magistrali danych

Opis sytemu: J533--Gateway

Numer oprogramowania: 4G8907468F

Wersja oprogramowania: 0083

Numer jednostki sterującej: 4G8907468

Wersja jednostki sterującej: H14

Numer seryjny: 00000002130022

Nazwa ODX: EV_GatewPkoUDS

Wersja ODX: 001028

Błędy:

U140600 - Prąd spoczynkowy Za duże
Sporadyczna

Date: 2022-05-02 22:05:50

Mileage: 122377 km

Priorytet: 7

Licznik częstotliwości wystąpienia

usterki: 9

Licznik cykli wyuczania: 103

Napięcie zacisku 30: 12.2 V

Napięcie zacisku 15: 0.0 V

Temperatura sterownika: 27 °C

Status systemu: LIN_active

Status zacisku 15: WYŁ

WYŁ Status zacisku 15 przez magistralę CAN:
IN ZAS_Kl_X: WYŁ
Silnik pracuje: WYŁ
IN ESP_Stillstandsflag: no standstill
detected Datenfeld: 0
U140B00 - Zarządzanie energią aktywne
Sporadyczna
Date: 2022-05-03 01:09:10
Mileage: 122377 km
Priorytet: 7
Licznik częstotliwości wystąpienia
usterki: 4
Licznik cykli wyuczania: 103
Napięcie zacisku 30: 12.2 V
Napięcie zacisku 15: 0.0 V
Temperatura sterownika: 19 °C
Status systemu: Awake_Timer_active
Status zacisku 15: WYŁ
Status zacisku 15 przez magistralę CAN:
WYŁ
IN ZAS_Kl_X: WYŁ
Silnik pracuje: WYŁ
IN ESP_Stillstandsflag: no standstill
detected Datenfeld: 1

Przebieg: 122420 km
Data: 2022-05-05 20:13

Pełny skan

Jednostki sterujące: 35
Licznik błędów: 5
Jednostki sterujące:
C0 Element wykonawczy odgłosów zewnętrznych
Opis sytemu: SAS-GEN 2 AGA
Numer oprogramowania: 4G0907160E
Wersja oprogramowania: 0011
Numer jednostki sterującej: 4G0907160B
Wersja jednostki sterującej: H09
Numer seryjny: 160113200135
Nazwa ODX: EV_ActuaForExterNoiseUDS
Wersja ODX: 003013
Błędy:
Nie znaleziono kodów błędów

AC Układ dozowania środka redukującego
Opis sytemu: SCR-Stg-G2
Numer oprogramowania: 4G0907355G
Wersja oprogramowania: 0013
Numer jednostki sterującej: 4G0907355B
Wersja jednostki sterującej: H10
Numer seryjny: 160050656
Nazwa ODX: EV_RDCMA00100

Wersja ODX: 008040

Błędy:

Nie znaleziono kodów błędów

A9 Element wykonawczy elementu akustycznego

Opis sytemu: SAS-GEN 2

Numer oprogramowania: 4G0907159D

Wersja oprogramowania: 0007

Numer jednostki sterującej: 4H0907159A

Wersja jednostki sterującej: H07

Numer seryjny: 160115200847

Nazwa ODX: EV_SoundActuaGen2AU64X

Wersja ODX: 003010

Błędy:

Nie znaleziono kodów błędów

90 Napinacz przedniego prawego pasa bezpieczeństwa

Opis sytemu: RGS-VR

Numer oprogramowania: 4H0980946B

Wersja oprogramowania: 0080

Numer jednostki sterującej: 4H0980946C

Wersja jednostki sterującej: H15

Nazwa ODX: EV_RGS_R

Wersja ODX: 002004

Błędy:

Nie znaleziono kodów błędów

8F Napinacz przedniego lewego pasa bezpieczeństwa

Opis sytemu: RGS-VL

Numer oprogramowania: 4H0980945B

Wersja oprogramowania: 0080

Numer jednostki sterującej: 4H0980945C

Wersja jednostki sterującej: H15

Nazwa ODX: EV_RGS_L

Wersja ODX: 002004

Błędy:

Nie znaleziono kodów błędów

8E Sterownik przetwarzania obrazu

Opis sytemu: BV-SG

Numer oprogramowania: 4H0907107H

Wersja oprogramowania: 0090

Numer jednostki sterującej: 4H0907107

Wersja jednostki sterującej: H33

Numer seryjny: 00500062260116769100220000

Nazwa ODX: EV_BC7

Wersja ODX: 001001

Błędy:

Nie znaleziono kodów błędów

8B Układ regulacji odstępu od poprzednika 2

Opis sytemu: ACC3

Numer oprogramowania: 4G0907541B

Wersja oprogramowania: 0055
Numer jednostki sterującej: 4G0907541
Wersja jednostki sterującej: H21
Numer seryjny: 00000000000000
Nazwa ODX: EV_AdaptCruisContr2AU57X
Wersja ODX: 002013
Błędy:
Nie znaleziono kodów błędów

85 Sterownik kamery
Opis sytemu: DPC-SG
Numer oprogramowania: 4H0907217F
Wersja oprogramowania: 0081
Numer jednostki sterującej: 4H0907217A
Wersja jednostki sterującej: H27
Numer seryjny: 26213002542100000000641178
Nazwa ODX: EV_OnBoardCamerDPC
Wersja ODX: 001007
Błędy:
Nie znaleziono kodów błędów

72 Elektronika tylnych prawych drzwi
Opis sytemu: TSG HR
Numer oprogramowania: 4G8959795J
Wersja oprogramowania: 0511
Numer jednostki sterującej: 4G8959795G
Wersja jednostki sterującej: H03
Numer seryjny: -----
Błędy:
Nie znaleziono kodów błędów

6D Elektronika tylnej pokrywy
Opis sytemu: HDSG-Modul
Numer oprogramowania: 4G5959107C
Wersja oprogramowania: 0049
Numer jednostki sterującej: 4G5959107A
Wersja jednostki sterującej: H02
Numer seryjny: 015602116
Nazwa ODX: EV_HDSGAu571
Wersja ODX: 001022
Błędy:
Nie znaleziono kodów błędów

6C Układ kamery cofania
Opis sytemu: TopView
Numer oprogramowania: 4H0907428E
Wersja oprogramowania: 0361
Numer jednostki sterującej: 7P6907441G
Wersja jednostki sterującej: H09
Numer seryjny: 82330JG0141202
Nazwa ODX: EV_CamerSysteTopViewAUDI
Wersja ODX: 008028
Błędy:
Nie znaleziono kodów błędów

62 Elektronika tylnych lewych drzwi
Opis sytemu: TSG HL
Numer oprogramowania: 4G8959795J
Wersja oprogramowania: 0511
Numer jednostki sterującej: 4G8959795G
Wersja jednostki sterującej: H03
Numer seryjny: -----
Błędy:
Nie znaleziono kodów błędów

55 Regulacja zasięgu reflektorów
Opis sytemu: MxB-ECU
Numer oprogramowania: 4H4907357E
Wersja oprogramowania: 0100
Numer jednostki sterującej: 7P6907357B
Wersja jednostki sterującej: 001
Numer seryjny: -----
Nazwa ODX: EV_HeadlRegulAUDIMXBAU64X
Wersja ODX: 005009
Błędy:
Nie znaleziono kodów błędów

53 Hamulec postojowy
Opis sytemu: EPB-4
Numer oprogramowania: 4H0907801L
Wersja oprogramowania: 0017
Numer jednostki sterującej: 4H0907801A
Wersja jednostki sterującej: H05
Numer seryjny: 00000001716903
Nazwa ODX: EV_ParkiBrake
Wersja ODX: 001029
Błędy:
Nie znaleziono kodów błędów

52 Elektronika drzwi przedniego pasażera
Opis sytemu: TSG BF
Numer oprogramowania: 4G8959792J
Wersja oprogramowania: 0511
Numer jednostki sterującej: 4G8959792G
Wersja jednostki sterującej: H03
Numer seryjny: -----
Błędy:
Nie znaleziono kodów błędów

46 Centralny moduł systemu Komfort
Opis sytemu: BCM2 2.0
Numer oprogramowania: 4H0907064GP
Wersja oprogramowania: 0572
Numer jednostki sterującej: 4H0907064GP
Wersja jednostki sterującej: H37
Numer seryjny: 0393783535
Błędy:

Nie znaleziono kodów błędów

44 Układ wspomagania kierowania

Opis sytemu: RCevo

Numer oprogramowania: 4G0909144T

Wersja oprogramowania: 0202

Numer jednostki sterującej: 4G0909144Q

Wersja jednostki sterującej: H53

Numer seryjny: 0000610265

Nazwa ODX: EV_RCEPS

Wersja ODX: 106007

Błędy:

Nie znaleziono kodów błędów

42 Elektronika drzwi kierowcy

Opis sytemu: TSG FA

Numer oprogramowania: 4G8959793H

Wersja oprogramowania: 0511

Numer jednostki sterującej: 4G8959793F

Wersja jednostki sterującej: H04

Numer seryjny: -----

Błędy:

Nie znaleziono kodów błędów

3C Asystent zmiany pasa ruchu

Opis sytemu: SWA Master

Numer oprogramowania: 4G0907566M

Wersja oprogramowania: 0060

Numer jednostki sterującej: 4H0907566F

Wersja jednostki sterującej: H08

Numer seryjny: 0393547333

Nazwa ODX: EV_LaneChangAssis

Wersja ODX: 001028

Błędy:

Nie znaleziono kodów błędów

3B Elektronika czujnika

Opis sytemu: SARA 6D

Numer oprogramowania: 4G0907637K

Wersja oprogramowania: 0056

Numer jednostki sterującej: 4G0907637F

Wersja jednostki sterującej: H04

Numer seryjny: EJ1BPA820AXCFV

Nazwa ODX: EV_SARA2

Wersja ODX: 005012

Błędy:

Nie znaleziono kodów błędów

36 Ustawianie siedzenia kierowcy

Opis sytemu: MEM-FS

Numer oprogramowania: 4G8959760

Wersja oprogramowania: 0157

Numer jednostki sterującej: 4G8959760

Wersja jednostki sterującej: H03
Numer seryjny: 00000181716060
Błędy:
Nie znaleziono kodów błędów

28 Panel obsługi układu klimatyzacji z tyłu
Opis sytemu: KLIMA FOND
Numer oprogramowania: 4G0919158Q
Wersja oprogramowania: 0112
Numer jednostki sterującej: 4G0919158Q
Wersja jednostki sterującej: H08
Numer seryjny: 03021600040365
Nazwa ODX: EV_ClimaContrUnitRearUDS
Wersja ODX: 003004
Błędy:
Nie znaleziono kodów błędów

19 Interfejs diagnostyczny magistrali danych
Opis sytemu: J533--Gateway
Numer oprogramowania: 4G8907468F
Wersja oprogramowania: 0083
Numer jednostki sterującej: 4G8907468
Wersja jednostki sterującej: H14
Numer seryjny: 00000002130022
Nazwa ODX: EV_GatewPkoUDS
Wersja ODX: 001028
Błędy:

U140600 - Prąd spoczynkowy Za duże
Sporadyczna
Date: 2022-05-02 22:05:50
Mileage: 122377 km
Priorytet: 7
Licznik częstotliwości wystąpienia

usterki: 4

Licznik cykli wyuczania: 100
Napięcie zacisku 30: 12.2 V
Napięcie zacisku 15: 0.0 V
Temperatura sterownika: 27 °C
Status systemu: LIN_active
Status zacisku 15: WYŁ
Status zacisku 15 przez magistralę CAN:

WYŁ

IN ZAS_Kl_X: WYŁ
Silnik pracuje: WYŁ
IN ESP_Stillstandsflag: no standstill

detected

Datenfeld: 0
U140B00 - Zarządzanie energią aktywne
Sporadyczna

Date: 2022-05-03 01:09:10
Mileage: 122377 km
Priorytet: 7
Licznik częstotliwości wystąpienia

usterki: 2

Licznik cykli wyuczania: 100
Napięcie zacisku 30: 12.2 V

WYŁ

Napięcie zacisku 15: 0.0 V
Temperatura sterownika: 19 °C
Status systemu: Awake_Timer_active
Status zacisku 15: WYŁ
Status zacisku 15 przez magistralę CAN:

IN ZAS_Kl_X: WYŁ
Silnik pracuje: WYŁ
IN ESP_Stillstandsflag: no standstill

detected

Datenfeld: 1

17 Zestaw wskaźników
Opis sytemu: TDieRdwAcc
Numer oprogramowania: 4G8920934H
Wersja oprogramowania: 0106
Numer jednostki sterującej: 4G8920934H
Wersja jednostki sterującej: H11
Numer seryjny: 6582901165920380
Nazwa ODX: EV_RBD4K
Wersja ODX: 004055
Błędy:
Nie znaleziono kodów błędów

16 Elektronika kolumny kierownicy
Opis sytemu: Lenks.Modul
Numer oprogramowania: 4H0953568G
Wersja oprogramowania: 0005
Numer jednostki sterującej: 4H0953568G
Wersja jednostki sterującej: H04
Numer seryjny: 90372PB4000KS
Błędy:
Nie znaleziono kodów błędów

15 Poduszka bezpieczeństwa
Opis sytemu: Airbag10.43
Numer oprogramowania: 4H0959655H
Wersja oprogramowania: 0086
Numer jednostki sterującej: 4H0959655H
Wersja jednostki sterującej: H82
Numer seryjny: 003P10087P7X
Nazwa ODX: EV_AirbaAU10BPAAU64X
Wersja ODX: 001014
Błędy:
Nie znaleziono kodów błędów

13 Układ regulacji odstępu od poprzednika
Opis sytemu: ACC3
Numer oprogramowania: 4G0907561B
Wersja oprogramowania: 0055
Numer jednostki sterującej: 4G0907561
Wersja jednostki sterującej: H21
Numer seryjny: 00000000000000

Nazwa ODX: EV_AdaptCruisContrAU57X

Wersja ODX: 002015

Błędy:

Nie znaleziono kodów błędów

10 Sygnalizacja przy parkowaniu 2

Opis sytemu: PARKHILFE PLA

Numer oprogramowania: 4G0919475H

Wersja oprogramowania: 0080

Numer jednostki sterującej: 4H0919475E

Wersja jednostki sterującej: H06

Numer seryjny: 56261603400571

Nazwa ODX: EV_EPHVA2CAU64X0000

Wersja ODX: 001014

Błędy:

Nie znaleziono kodów błędów

09 Centralny układ elektroniczny

Opis sytemu: BCM1 2.0

Numer oprogramowania: 4H0907063DG

Wersja oprogramowania: 0311

Numer jednostki sterującej: 4H0907063AG

Wersja jednostki sterującej: H20

Numer seryjny: 00001268435501

Błędy:

03608 - Czujnik wilgotności powietrza w kanale
zasys.świeżego powietrza Uszkodzenie

Statycznie

Priority: 3

Frequency counter: 6

Driving cycle: 61

Mileage: 122375 km

Date: 2022-05-02 19:55:22

08 Elektronika układu klimatyzacji / ogrzewania

Opis sytemu: KLIMA 4 ZONEN

Numer oprogramowania: 4G0820043CD

Wersja oprogramowania: 0112

Numer jednostki sterującej: 4G0820043CD

Wersja jednostki sterującej: H14

Numer seryjny: 04021600040420

Nazwa ODX: EV_AirCondiComfoUDS

Wersja ODX: 003008

Błędy:

- Nieznany

Statycznie

Date: 2022-05-02 19:55:17

Mileage: 122375 km

Priorytet: 6

Licznik częstotliwości wystąpienia

usterki: 6

Licznik cykli wyuczania: 61

Dynamiczne dane otoczenia:

02860E3526098AF40C0309

05 Układ zezwolenia na wejście i uruchomienie

Opis sytemu: BCM2 2.0

Numer oprogramowania: 4H0907064GP

Wersja oprogramowania: 0572

Numer jednostki sterującej: 4H0907064GP

Wersja jednostki sterującej: H37

Błędy:

Nie znaleziono kodów błędów

03 Elektronika hamulców

Opis sytemu: ESP9 Premium

Numer oprogramowania: 4G0907379S

Wersja oprogramowania: 0530

Numer jednostki sterującej: 4G0907379S

Wersja jednostki sterującej: H01

Numer seryjny: -----

Nazwa ODX: EV_ESP9BOSCHAU57X

Wersja ODX: 004018

Błędy:

Nie znaleziono kodów błędów

02 Elektronika skrzyni biegów

Opis sytemu: 0BK 30RTDIRDW

Numer oprogramowania: 4G0927158AK

Wersja oprogramowania: 1015

Numer jednostki sterującej: 0BK927156AM

Wersja jednostki sterującej: H19

Nazwa ODX: EV_TCMAL551211

Wersja ODX: 002022

Błędy:

Nie znaleziono kodów błędów

01 Elektronika silnika

Opis sytemu: 3.0BTD EDC17

Numer oprogramowania: 4G0907589F

Wersja oprogramowania: 0008

Numer jednostki sterującej: 4G0907589B

Wersja jednostki sterującej: H23

Nazwa ODX: EV_ECM30BTD0114G0907589F

Wersja ODX: 001008

Błędy:

P20E800 - Środek redukujący Ciśnienie za niskie
Statycznie

Date: 2022-05-03 06:18:06

Mileage: 122380 km

Priorytet: 2

Licznik częstotliwości wystąpienia

usterki: 1

Licznik cykli wyuczania: 255

Prędkość obrotowa silnika: 1741.50 /min

Unormowana wartość obciążenia: 93.7 %

Prędkość samochodu: 54 km/h

Temperatura płynu chłodzącego: 62 °C
Temperatura zasysanego powietrza: 11 °C
Ciśnienie otoczenia: 1000 mbar
Napięcie zacisku 30: 14.380 V
Dynamiczne dane otoczenia:

20962816250AEC13C0004617B2170013C20B2213EC1388

Przebieg: 122420 km
Data: 2022-05-03 15:57