

VCDS
Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64
Wersja VCDS: AKP 21.3.0 Wersja danych: 20240813 DS356.3
www.vcde.pl

Dealer/nazwa serwisu:
Kod serwisu: 000 00000 000000

Raport z diagnostyki pojazdu
Poniedziałek, 28, Październik, 2024, 18:34:40:00009

VIN: WAUZZZ4F35N068641 Numer rejestracyjny:
Przebieg: 291200km Numer naprawy:

Typ podwozia: 4F (4F0)
Skanowanie: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 56
61 62 69 72

VIN: WAUZZZ4F35N068641 Przebieg: 291200km

00-Czujnik kąta skrętu kierownicy -- Stan: OK 0000
01-Silnik -- Stan: Usterka 0010
02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000
03-ABS/hamulce -- Stan: Usterka 0010
05-Zezwolenie startu -- Stan: Usterka 0010
07-Jed.obsługi/wskaż. -- Stan: Usterka 0010
08-Klimatyzacja -- Stan: OK 0000
09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: Usterka 0010
0E-Media Player 1 -- Stan: OK 0000
15-Airbag -- Stan: OK 0000
16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000
17-Zest.wskaźników -- Stan: OK 0000
19-CAN Gateway -- Stan: Usterka 0010
25-Immobiliser -- Stan: Usterka 0010
37-Nawigacja -- Stan: Usterka 0010
42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: Usterka 0010
46-Moduł komfortu -- Stan: OK 0000
47-Sys.nagłaśniający -- Stan: OK 0000
4F-Centr.z.elektr.II -- Stan: OK 0000
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000
53-Hamulec postojowy -- Stan: Usterka 0010
56-Radio -- Stan: OK 0000
61-Reg.akumulatora -- Stan: Usterka 0010
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000
69-Przyczepa -- Stan: Niezarejestrowany 0001
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000

VCDS
Raport z diagnostyki pojazdu
Poniedziałek, 28, Październik, 2024, 18:34:40:00009
Strona 2

VIN: WAUZZZ4F35N068641 Numer rejestracyjny:

Adres 01: Silnik (BDW) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 D
Komponent: 2.4l V6 MPI 0010
Weryfikacja: --H15--- Numer seryjny:
Kodowanie: 0105000302070120
Kod serwisu: WSC 00089 204 81601
VCID: 326BAFCFAD2F681B05-8066

5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:

005155 - Zespół 1; układ doprowadzania wtórnego powietrza
P1423 - 006 - za mały przepływ - Sporadyczny - MIL zapalona

Ramka zamrożona:

Stan błędu: 10100001
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 36
Wew.licznik błędów: 40
Przebieg: 288784 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2024.09.01
Czas: 16:09:59

Ramka zamrożona:

Obroty silnika: 1312 /min
Ilość powietrza/Obr.: 163.5 mg/suw
Temperatura: 21.0°C
obciąż.niepeł
Obciążenie: 39.2 %
Prędkość: 19.0 km/h

008344 - Korekcja czujnikiem tlenu (Lambda) za katalizatorem; zespół 2
P2098 - 007 - za uboga - MIL zapalona

Ramka zamrożona:

Stan błędu: 10100010
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 20
Wew.licznik błędów: 40
Przebieg: 289641 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2024.09.09
Czas: 08:03:08

Ramka zamrożona:

Obroty silnika: 1952 /min
Ilość powietrza/Obr.: 441.5 mg/suw
Temperatura: 85.5°C
obciąż.niepeł
Czas: 665.6 s
Bity binarnie: 00000010

005715 - Odczytać kody błędów sterownika systemu ABS
P1653 - 008 - - Sporadyczny

Ramka zamrożona:

VCDS
Raport z diagnostyki pojazdu
Poniedziałek, 28, Październik, 2024, 18:34:40:00009
Strona 3

VIN: WAUZZZ4F35N068641 Numer rejestracyjny:

Stan błędu: 00101000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 4
Wew.licznik błędów: 27
Przebieg: 290637 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2024.10.12
Czas: 12:18:21

Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 1056 /min
Ilość powietrza/Obr.: 152.6 mg/suw
Temperatura: 19.5°C
Bieg jałowy
Obciążenie: 34.9 %
Prędkość: 0.0 km/h

004407 - Zespół 1; adaptacja mieszanki (add.)
P1137 - 007 - mieszanka za bogata - Sporadyczny

Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000010
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 4
Wew.licznik błędów: 36
Przebieg: 290697 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2024.10.14
Czas: 07:51:08

Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 672 /min
Ilość powietrza/Obr.: 152.6 mg/suw
Temperatura: 82.5°C
Bieg jałowy
Czas: 1177.6 s
Bitowy binarnie: 00000010

001393 - Przełącznik świateł hamowania (F)
P0571 - 008 - usterka w obwodzie - Sporadyczny

Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 2
Wew.licznik błędów: 9
Przebieg: 290711 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2024.10.14
Czas: 16:37:58

Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 832 /min
Ilość powietrza/Obr.: 169.0 mg/suw

VCDS
Raport z diagnostyki pojazdu
Poniedziałek, 28, Październik, 2024, 18:34:40:00009
Strona 4

VIN: WAUZZZ4F35N068641 Numer rejestracyjny:

Temperatura: 85.5°C
Bieg jałowy
Obciążenie: 28.6 %
Prędkość: 6.0 km/h

Kody gotowości: 0000 0000

Adres 02: Skrzynia biegów Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 155 M HW: 01J 927 156 HT
Komponent: V30 01J 2.41 4V RdW 0040
Weryfikacja: 00000012 Numer seryjny: 00000002063293
Kodowanie: 0000001
Kod serwisu: WSC 04940 001 00001
VCID: 2C57B1B78F0B3EEB4F-8078

Nie znaleziono błędów.

VCDS
Raport z diagnostyki pojazdu
Poniedziałek, 28, Październik, 2024, 18:34:40:00009
Strona 5

VIN: WAUZZZ4F35N068641 Numer rejestracyjny:

Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 517 D HW: 4F0 614 517
Komponent: ESP8 front H03 0010
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 0000000000000000
Kodowanie: 0021330
Kod serwisu: WSC 02327 785 00200
VCID: 25414493ECE10FA390-8070

2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:

00532 - Napięcie zasilania

001 - Górna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny

Ramka zamrożona:

Stan błędu: 00100001
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 2
Wew.licznik błędów: 63
Przebieg: 290637 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2024.10.12
Czas: 12:18:20

Ramka zamrożona:

Wartość Hex: 0x3A80
Wartość Hex: 0x4006
Wartość Hex: 0x1288
Wartość Hex: 0x00D8
Wartość Hex: 0x00FF

01826 - Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85); napięcie zasilające zacisk 30

000 - - - Sporadyczny

Ramka zamrożona:

Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 80
Przebieg: 290991 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2005.02.01
Czas: 12:00:13

Ramka zamrożona:

Wartość Hex: 0x0280
Wartość Hex: 0x4082
Wartość Hex: 0x0000
Wartość Hex: 0x008D
Wartość Hex: 0x00FF

VCDS
Raport z diagnostyki pojazdu
Poniedziałek, 28, Październik, 2024, 18:34:40:00009
Strona 6

VIN: WAUZZZ4F35N068641 Numer rejestracyjny:

Adres 05: Zezwolenie startu Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Komponent: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Weryfikacja: 31050601 Numer seryjny: 10600300090050
Kodowanie: 0000003
Kod serwisu: WSC 00089 204 68603
VCID: 63C51A8BA255B193BE-8036

Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4F0 910 131 E
Komponent: FBSAUDIC6 EZS H43 0070

Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 4F0 910 220 D
Komponent: FBSAUDIC6 IDG H36 0040

Znaleziono 1 błąd:
01049 - Napięcie zasilania (Bordspannung); zacisk 50
006 - Zwarcie z plusem
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100110
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew. licznik błędów: 185
Przebieg: 288723 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2024.08.25
Czas: 13:11:25

VCDS
Raport z diagnostyki pojazdu
Poniedziałek, 28, Październik, 2024, 18:34:40:00009
Strona 7

VIN: WAUZZZ4F35N068641 Numer rejestracyjny:

Adres 07: Jed.obsługi/wskaż. Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4F1 910 732 D HW: 4E0 035 729
Komponent: Interfacebox H43 5570
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 350JR047546713
Kodowanie: 0000003
Kod serwisu: WSC 02335 785 00200
VCID: 25414493ECE10FA390-8070

Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4F0 910 609
Komponent: Bedienteil MMIC6H07 0870

Podsystem 2 - Numer seryjny: 00000000073769

Podsystem 3 - Numer seryjny: 0129.10.040000000100010344`

Podsystem 4 - Numer seryjny: 010344`

Znaleziono 1 błąd:

01325 - Sterownik układu kontroli ciśnienia w oponach (J502)

004 - Brak sygnału / brak komunikacji

Ramka zamrożona:

Stan błędu: 01100100
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 185
Przebieg: 288723 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2024.08.26
Czas: 20:34:40

Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 G
Komponent: KLIMABETAETIGUNGH04 0110
Weryfikacja: 00000023 Numer seryjny: 00000000078467
Kodowanie: 0000006
Kod serwisu: WSC 02327 785 00200
VCID: 5BB5226B9A258953F6-800E

Nie znaleziono błędów.

VCDS
Raport z diagnostyki pojazdu
Poniedziałek, 28, Październik, 2024, 18:34:40:00009
Strona 8

VIN: WAUZZZ4F35N068641 Numer rejestracyjny:

Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: 4F0-910-279.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 279 B HW: 4F0 907 279 B
Komponent: ILM Fahrer H14 0080
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 4F0907279
Kodowanie: 0000121
Kod serwisu: WSC 02335 785 00200
VCID: 285F4DA79BF312CBAB-807C

Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4F1 910 113 Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer AudiC6 H05 0150
Kodowanie: 00062736
Kod serwisu: WSC 02335

Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 4E0 910 557 Plik etykiet: AKP\8K0-955-559.CLB
Komponent: REGENLICHTSENSORH10 0050
Kodowanie: 00141886
Kod serwisu: WSC 02335

Znaleziono 1 błąd:

01494 - Żarówka światła postojowego; lewa (M1)
011 - Przerwa w obwodzie - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101011
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 3
Wew.licznik błędów: 91
Przebieg: 262136 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2002.05.21
Czas: 07:37:00

Adres 0E: Media Player 1 Plik etykiet: 4E0-910-111.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Komponent: CD-Changer H44 0470
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: AUZ5ZBD6031567
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C376177DFABCE6B3F-8048

Nie znaleziono błędów.

VCDS
Raport z diagnostyki pojazdu
Poniedziałek, 28, Październik, 2024, 18:34:40:00009
Strona 9

VIN: WAUZZZ4F35N068641 Numer rejestracyjny:

Adres 15: Airbag Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B
Komponent: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0250
Weryfikacja: 05H29000 Numer seryjny: 0037LD04GG82
Kodowanie: 0013106
Kod serwisu: WSC 00089 204 81601
VCID: 285F4DA79BF312CBAB-807C

Podsystem 1 - Numer seryjny: 6332CSME0601364C-

Podsystem 2 - Numer seryjny: 6342CSME06016527W

Podsystem 3 - Numer seryjny: 6351HSME04580A1C7

Podsystem 4 - Numer seryjny: 6361HSME0458084DA

Podsystem 5 - Numer seryjny: 6371VSME042614112

Podsystem 6 - Numer seryjny: 6381VSME04284C370

Nie znaleziono błędów.

Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Komponent: Lenksäulenmodul H07 0230
Weryfikacja: 00H07000 Numer seryjny: 90025042660153
Kodowanie: 0000021
Kod serwisu: WSC 02323 785 00200
VCID: 66C3039F5167C4BB59-8032

Nie znaleziono błędów.

Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 M
Komponent: KOMBIINSTR. M73 H09 0630
Weryfikacja: 00300000 Numer seryjny: 4LZ161UA4
Kodowanie: 0258140
Kod serwisu: WSC 05311 051 00200
VCID: 1E336B7FC9B7DC7BD1-804A

Nie znaleziono błędów.

VCDS
Raport z diagnostyki pojazdu
Poniedziałek, 28, Październik, 2024, 18:34:40:00009
Strona 10

VIN: WAUZZZ4F35N068641 Numer rejestracyjny:

Adres 19: CAN Gateway Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
Komponent: Gateway H09 0030
Weryfikacja: 09 Numer seryjny: 0800804A16003D
Kodowanie: 6CFE53C41B2104
Kod serwisu: WSC 00024 204 54516
VCID: 275D4E9B96ED1DB3A2-8072

Znaleziono 1 błąd:
01044 - Sterownik zakodowany nieprawidłowo
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 185
Przebieg: 288723 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2024.08.25
Czas: 13:11:17

VCDS
Raport z diagnostyki pojazdu
Poniedziałek, 28, Październik, 2024, 18:34:40:00009
Strona 11

VIN: WAUZZZ4F35N068641 Numer rejestracyjny:

Adres 37: Nawigacja Plik etykiet: 4E0-910-88x-37.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Komponent: MNS ECE H43 1060
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 353J+047586369
Kod serwisu: WSC 00024 204 54516
VCID: 3B7582EB7A65A953D6-806E

4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:

00447 - Ograniczenie działania na skutek za wysokiego napięcia

001 - Górna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny

Ramka zamrożona:

Stan błędu: 00100001
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 2
Wew.licznik błędów: 63
Przebieg: 290637 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2024.10.12
Czas: 12:18:20

Ramka zamrożona:

Wartość Hex: 0x670E
Wartość Hex: 0x1D88
Wartość Hex: 0x00A8

02261 - Media Player; pozycja 1 (R118)

014 - wadliwy - Sporadyczny

Ramka zamrożona:

Stan błędu: 00101110
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 255
Wew.licznik błędów: 94
Przebieg: 288723 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2024.08.25
Czas: 13:11:44

Ramka zamrożona:

Wartość Hex: 0x671F
Wartość Hex: 0xC83B
Wartość Hex: 0x1300
Wartość Hex: 0x14B7

03183 - Nośnik danych niekompatybilny

000 - - - Sporadyczny

Ramka zamrożona:

Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 255
Wew.licznik błędów: 94
Przebieg: 288723 km
Wskaźnik czasu: 0

VCDS
Raport z diagnostyki pojazdu
Poniedziałek, 28, Październik, 2024, 18:34:41:00009
Strona 12

VIN: WAUZZZ4F35N068641 Numer rejestracyjny:

Data: 2024.08.25
Czas: 13:12:47

Ramka zamrożona:
Wartość Hex: 0x671F
Wartość Hex: 0xCBA8
Wartość Hex: 0x0000
Wartość Hex: 0x9494

02927 - Błąd odczytu nośnika DVD

000 - -

Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 255
Wew.licznik błędów: 54
Przebieg: 288723 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2024.08.25
Czas: 13:11:43

Ramka zamrożona:
Wartość Hex: 0x671F
Wartość Hex: 0xD0DB
Wartość Hex: 0x0401
Wartość Hex: 0x0000

Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C
Komponent: TSG FA H10 0020
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: U9)
Kodowanie: 0000522
Kod serwisu: WSC 02327 785 00200
VCID: 2A5BB7AF85FF20DBBD-807E

Znaleziono 1 błąd:

00920 - Ogrzewane lusterka zewnętrzne; strona kierowcy (Z4); strona pasażera (Z5)
012 - usterka elektryczna w obwodzie

Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01101100
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 2
Wew.licznik błędów: 54
Przebieg: 291176 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2024.10.28
Czas: 16:04:50

VCDS
Raport z diagnostyki pojazdu
Poniedziałek, 28, Październik, 2024, 18:34:41:00009
Strona 13

VIN: WAUZZZ4F35N068641 Numer rejestracyjny:

Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 289 D HW: 4F0 907 289 D
Komponent: Komfortgeraet H14 0090
Weryfikacja: 00900014 Numer seryjny: 01001407330000
Kodowanie: 0000133
Kod serwisu: WSC 02335 785 00200
VCID: 2B55B2AB8A0539D346-807E

Nie znaleziono błędów.

Adres 47: Sys.nagłaśniający Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Komponent: Amp.-ASK H09 0350
Weryfikacja: 16S00001 Numer seryjny: 01110040038208
Kodowanie: 0000004
Kod serwisu: WSC 02335 785 00200
VCID: 224B5F8FFDCFF89BF5-8076

Nie znaleziono błędów.

Adres 4F: Centr.z.elektr.II Plik etykiet: 4F0-910-280.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Komponent: ILM Beifahrer H09 0050
Weryfikacja: Numer seryjny: 00000000028574
Kodowanie: 0001004
Kod serwisu: WSC 02323 785 00200
VCID: 5EB32B7F89379C7B91-800A

Nie znaleziono błędów.

Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C
Komponent: TSG BF H10 0020
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 3)
Kodowanie: 0000522
Kod serwisu: WSC 02327 785 00200
VCID: 295948A380F92BC3B4-807C

Nie znaleziono błędów.

VCDS
Raport z diagnostyki pojazdu
Poniedziałek, 28, Październik, 2024, 18:34:41:00009
Strona 14

VIN: WAUZZZ4F35N068641 Numer rejestracyjny:

Adres 53: Hamulec postojowy Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Komponent: EPB C63C0030 H03 0030
Weryfikacja: C63C0030
Kodowanie: 0002031
Kod serwisu: WSC 02334 785 00200
VCID: 5DB12C738431876388-8008

Znaleziono 1 błąd:

01316 - Sterownik ABS

013 - Odczytać pamięć usterek - Sporadyczny

Ramka zamrożona:

Stan błędu: 00101101
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 4
Wew. licznik błędów: 80
Przebieg: 290632 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2024.10.12
Czas: 12:18:22

Ramka zamrożona:

Napięcie: 13.25 V
Zliczanie: 236

Adres 56: Radio Plik etykiet: 4E0-910-541.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541
Komponent: TUNER EU/US/RDW H41 0630
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 352JP047571261
Kodowanie: 0000001
Kod serwisu: WSC 02327 785 00200
VCID: 3169A0C3A82953037C-8064

Nie znaleziono błędów.

VCDS
Raport z diagnostyki pojazdu
Poniedziałek, 28, Październik, 2024, 18:34:41:00009
Strona 15

VIN: WAUZZZ4F35N068641 Numer rejestracyjny:

Adres 61: Reg.akumulatora Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Komponent: ENERGIEMANAGER H11 0490
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 00000000073620
Kod serwisu: WSC 00089 204 90006
VCID: 23455A8BE2D5F193FE-8076

Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4F0 915 105 C
Komponent: von VA0 8K0915105E
Kodowanie: 3446303931353130354320564130384B3039313531303545
Kod serwisu: WSC 00089 204 90006

5 - ilość znalezionych błędów. Oto one:

02256 - Prąd spoczynkowy

001 - Górna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny

Ramka zamrożona:

Stan błędu: 00110001
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 130
Wew.licznik błędów: 93
Przebieg: 288723 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2024.08.25
Czas: 19:56:31

00992 - Odłączanie odbiorników energii elektrycznej aktywne

000 - - - Sporadyczny

Ramka zamrożona:

Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 52
Wew.licznik błędów: 255
Przebieg: 289678 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2024.09.10
Czas: 16:06:51

02254 - Złącze alternatora

004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny

Ramka zamrożona:

Stan błędu: 00100100
Priorytet błędu: 4
Częstość błędu: 55
Wew.licznik błędów: 93
Przebieg: 289678 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2024.09.10
Czas: 16:07:02

02479 - Częściowe odłączanie odbiorników energii elektrycznej; aktywne

000 - - - Sporadyczny

Ramka zamrożona:

VCDS
Raport z diagnostyki pojazdu
Poniedziałek, 28, Październik, 2024, 18:34:41:00009
Strona 16

VIN: WAUZZZ4F35N068641 Numer rejestracyjny:

Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 7
Częstość błędu: 38
Wew.licznik błędów: 255
Przebieg: 290115 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2024.09.24
Czas: 07:34:38

02252 - Alternator
003 - Usterka mechaniczna - Sporadyczny

Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100011
Priorytet błędu: 1
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 79
Przebieg: 290992 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2024.10.22
Czas: 11:06:00

Adres 62: Drzwi tylne lewe Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Komponent: TSG HL H09 0010
Kodowanie: 0000002
Kod serwisu: WSC 02327 785 00200
VCID: 2A5BB7AF85FF20DBBD-807E

Nie znaleziono błędów.

Adres 69: Przyczepa Plik etykiet: 4E0-910-383.lbl
Oznaczenie elementu SW: 4E0 910 383 A HW: 4E0 907 383 A
Komponent: ANHAENGERELEKTR H02 0020
Kodowanie: 0000001
Kod serwisu: WSC 00000 000 00000
VCID: 224B5F8FFDCFF89BF5-8076

Nie znaleziono błędów.

Adres 72: Drzwi tylne prawe Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Komponent: TSG HR H09 0010
Kodowanie: 0000002
Kod serwisu: WSC 02327 785 00200
VCID: 2A5BB7AF85FF20DBBD-807E

Nie znaleziono błędów.

VCDS
Raport z diagnostyki pojazdu
Poniedziałek, 28, Październik, 2024, 18:34:41:00009
Strona 17

VIN: WAUZZZ4F35N068641 Numer rejestracyjny:

Koniec -----(Skanowanie trwało: 02:33)-----