

VCDS -- Emulator VAG/VAS pracujący w środowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64

Wersja VCDS: AKP 25.3.1.1 HEX-V2 CB: 0.4671.4

Wersja danych: 20250602 DS365.0

[www.vcds.pl](http://www.vcds.pl)

Typ podwozia: FC-AU57 (4G0)

Skanowanie: 01 02 03 05 08 09 0E 10 15 16 17 19 28 36 3B 3C 42 44 46 47  
52 53 55 56 5F 62 6C 72 8F 90

01-Silnik -- Stan: OK 0000

02-Skrzynia biegów -- Stan: OK 0000

03-ABS/hamulce -- Stan: OK 0000

04-Kąt skrętu kierow. -- Stan: OK 0000

05-Zezwolenie startu -- Stan: OK 0000

08-Klimatyzacja -- Stan: Usterka 0010

09-Centr.zesp.elektr. -- Stan: OK 0000

0E-Media Player 1 -- Stan: OK 0000

10-Asyst.park./kierow. -- Stan: OK 0000

15-Airbag -- Stan: OK 0000

16-Koło kierownicy -- Stan: OK 0000

17-Zest.wskazników -- Stan: OK 0000

19-CAN Gateway -- Stan: OK 0000

28-Klimatyzacja -tył -- Stan: OK 0000

36-Pamięć fotela kier. -- Stan: OK 0000

3B-Elektr.czujników -- Stan: Usterka 0010

3C-Zmiana pas.ruchu -- Stan: OK 0000

42-Elektr.drzwi kier. -- Stan: OK 0000

44-Wsp.kierownicy -- Stan: OK 0000  
46-Modul komfortu -- Stan: OK 0000  
47-Sys.naglasniajacy -- Stan: OK 0000  
52-Elektr.drzwi pas. -- Stan: OK 0000  
53-Hamulec postojowy -- Stan: OK 0000  
55-Zasięg świateł -- Stan: OK 0000  
56-Radio -- Stan: OK 0000  
5F-Elektr.informacji -- Stan: Usterka 0010  
62-Drzwi tylne lewe -- Stan: OK 0000  
6C-Kamera wsteczna -- Stan: OK 0000  
72-Drzwi tylne prawe -- Stan: OK 0000  
8F-Napinacz-przód,lewy -- Stan: OK 0000  
90-Napinacz-przód,prawy -- Stan: OK 0000

-----  
Adres 01: Silnik (J623-CGXB)    Plik etykiet.: 06E-907-551-CGW.clb

Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 551 A    HW: 4G0 907 551 A

Komponent: 3.0l V6 TFSIH07 0010

Weryfikacja: --H07---    CVN: 2729D74F

Kodowanie: 0A2A0034052600060000

Kod serwisu: WSC 92521 052 12345

Zbiór danych ASAM: EV\_ECM30TFS0214G0907551A 003011

ROD: EV\_ECM30TFS0214G0907551A\_003.rod

VCID: 270BFB81FF6EEAE2EE0-8072

VINID: 9D19585D15931D378018320918F7DA0532

Nie znaleziono błędów.

Kody gotowości: 1010 0100

-----  
Adres 02: Skrzynia biegów (J217)    Plik etykiet:| 0BK-927-156.clb

Oznaczenie elementu SW: 4G0 927 158 P    HW: 0BK 927 156 R

Komponent: 0BK 30TFSIUSA H17 1006

Weryfikacja: --H17---    CVN: 1540E10D

Kodowanie: 000002

Kod serwisu: WSC 00000 000 00000

Zbiór danych ASAM: EV\_TCMAL551211 002018

ROD: EV\_TCMAL551211\_002\_AU48.rod

VCID: 3B2337F113E65E029A8-806E

Nie znaleziono błędów.

-----  
Adres 03: ABS/hamulce (J104)    Plik etykiet:. 4G0-907-379-V1.clb

Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 379 F    HW: 4G0 907 379 F

Komponent: ESP PREMIUM    H09 0250

Weryfikacja: -----    Numer seryjny: -----

Kodowanie: 44A70F0122E5F0804B00

Kod serwisu: WSC 02391 785 00200

Zbiór danych ASAM: EV\_ESPPremiAU57X 004017

ROD: EV\_ESPPremiAU57X\_004\_AU57.rod

VCID: 34311CCD3EB8917A5B2-8060

Nie znaleziono błędów.

-----  
Adres 05: Zezwolenie startu (J393)    Plik etykiet:. 8K0-907-064-05.clb

Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 064 BR HW: 4H0 907 064 BR

Komponent: BCM2 2.0 H31 0330

Weryfikacja: 00002001

Kodowanie: 0D882006000000000000

Kod serwisu: WSC 02391 785 00200

VCID: 7AADF2F55CDCA70AC1E-802E

Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 905 852 C HW: 4H0 905 852 C

Komponent: J764 ELV MLB H39 0046

Numer seryjny: 2311000216875002

Nie znaleziono błędów.

-----  
Adres 08: Klimatyzacja (J255) Plik etykiet:| 4G0-820-043-4Z.clb

Oznaczenie elementu SW: 4G0 820 043 L HW: 4G0 820 043 L

Komponent: KLIMA 4 ZONEN H11 0062

Numer seryjny: 28091100040071

Kodowanie: 6601207A08

Kod serwisu: WSC 02391 785 00200

Zbiór danych ASAM: EV\_AirCondiComfoUDS 002033

ROD: EV\_AirCondiComfoUDS\_002.rod

VCID: 2809F8BDF270E59AE7A-807C

Znaleziono 1 błąd:

0379 - Napięcie zasilania zacisku 30 pompy obiegu płynu chłodzącego

B11D5 01 [00001001] - Usterka elektryczna

Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów

Ramka zamrożona:

Priorytet błędu: 3

Częstość błędu: 1

Wew.licznik błędów: 99

Przebieg: 164077 km

Data: 2025.11.15

Czas: 19:37:38

-----  
Adres 09: Centr.zesp.elektr. (J519)    Plik etykiet.: 4H0-907-063-V1.clb

Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 063 BG    HW: 4H0 907 063

Komponent: BCM1 2.0    H12 0100

Weryfikacja: 11012002    Numer seryjny: 00000001074184

Kodowanie:

09072091073C9FE081000084A0003800CF9CD208A2080125800108543B00

Kod serwisu: WSC 02311 785 00200

VCID: 6E85CEA51094FBAA6D6-803A

Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4G1 955 119    HW: 4G8 955 119    Plik etykiet: 1KX-955-119.CLB

Komponent: WWS57X 110908 H35 0051

Numer seryjny:    110923175819

Kodowanie: 0045F7

Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 955 559    HW: 8K0 955 559

Komponent: RLS H04 0003

Numer seryjny: 11703359

Kodowanie: 02512B

Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 941 531 E HW: 4G0 941 531 E

Komponent: E1 - LDS H07 0044

Numer seryjny: 04 10 2011 00000902

Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 410 A HW: 4H0 907 410 A

Komponent: USHL4.2 H30 0030

Numer seryjny: 0000002274555R0PT402

Podsystem 5 - Oznaczenie elementu SW: 8K0 959 772 C HW: 8K0 959 772

Komponent: SLR-B8 H05 0006

Numer seryjny: 0014649002

Kodowanie: 853000

Podsystem 6 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 472 B HW: 4H0 907 472 B

Komponent: A31 LED Mod1L H03 0006

Numer seryjny: 00000022081100010981

Kodowanie: 110000

Podsystem 7 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 472 B HW: 4H0 907 472 B

Komponent: A27 LED Mod1R H03 0006

Numer seryjny: 00000021091100010322

Kodowanie: 110000

Podsystem 8 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 705 K HW: 4H0 907 705 C

Komponent: EVLS-SG H08 0300

Numer seryjny: WA102281000000488662

Kodowanie: 020300

Podsystem 9 - Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658

Komponent: AQ\_Hum\_Sensor H02 0002

Numer seryjny: 71288DC5000000000001

Nie znaleziono błędów.

-----  
Adres 0E: Media Player 1 (R41) Plik etykiet: Przekier.nieudane!

Oznaczenie elementu SW: 8X0 035 110 B HW: 8X0 035 110

Komponent: CDC-MP3-Pana H41 0480

Weryfikacja: 00000007

VCID: 2C0104ADE608C9BA032-8078

Nie znaleziono błędów.

-----  
Adres 10: Asyst.park./kierow. (J446) Plik etykiet:| 4H0-919-475-7X2.clb

Oznaczenie elementu SW: 4H0 919 475 N HW: 4H0 919 475 C

Komponent: PARKHILFE ACC H07 0050

Weryfikacja: 11001001 Numer seryjny: 55901126202446

Kodowanie: 280106

Kod serwisu: WSC 02391 785 00200

Zbiór danych ASAM: EV\_EPHVA18AU57X0000 002005

ROD: EV\_EPHVA18AU57X0000\_002\_AU57.rod

VCID: 3D2739E90DF25032A4C-8068

Nie znaleziono błędów.

-----  
Adres 15: Airbag (J234)    Plik etykiet:\* 4H0-959-655.clb

Oznaczenie elementu SW: 4G0 959 655 A    HW: 4G0 959 655 A

Komponent: Airbag10.43    H31 0032

Weryfikacja: -----    Numer seryjny: 003D8001FEKV Numer zestawu danych:  
4G0909602E 0007

Kodowanie: 303234373131303030314A55304C34473053

Kod serwisu: WSC 02391 785 00200

Zbiór danych ASAM: EV\_AirbaAU10BPAAU64X 001014

ROD: EV\_AirbaAU10BPAAU64X\_VW51.rod

VCID: 33331FD13BB69642428-8066

Układ rozpoznawania zajęcia fotela:

Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5C6 959 339 B    HW: 5C6 959 339 B

Komponent: BF-Gewichtss. H10 0046

Numer seryjny: 6940000Y160001GB6P0X

Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:

Numer seryjny: 3575HRB405P0P3TEBG7%

Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:

Numer seryjny: 3585HRB40510Q4PG7G9H

Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie kierowcy:

Numer seryjny: 3515JRB405V0PIJQ98OP

Czujnik zderzenia tylnej bocznej poduszki bezpieczeństwa po stronie przedniego pasażera:

Numer seryjny: 3525JRB405V0PIJQHH1K

Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa kierowcy:

Numer seryjny: 3554VRB405B0NVAMH8MO

Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezpieczeństwa przedniego pasażera:

Numer seryjny: 3564VRB405B0NVAMB0E3

Nie znaleziono błędów.

-----  
Adres 16: Koło kierownicy (J527)    Plik etykiet:.. 4H0-953-568.clb

Oznaczenie elementu SW: 4G0 953 568 A    HW: 4G0 953 568 A

Komponent: Lenks.Modul    H05 0201

Weryfikacja: 00000000    Numer seryjny: 20111008000076

Kodowanie: 000014

Kod serwisu: WSC 02391 785 00200

VCID: 303910DDCA20AD5A3FA-8064

Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 951 528 D    HW: 4G0 951 528 D

Komponent: E221 - MFL    H09 0009

Nie znaleziono błędów.

-----  
Adres 17: Zest.wskaźników (J285)    Plik etykiet:| 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1

Oznaczenie elementu SW: 4G8 920 982    HW: 4G8 920 982

Komponent: TBenUsa    H79 0375

Weryfikacja: 26181120 Numer seryjny: 658011011593016

Kodowanie: 03EF09040B010008020000

Kod serwisu: WSC 12345 123 123456

Zbiór danych ASAM: EV\_RBD4K 004040

ROD: EV\_RBD4K\_AU57.rod

VCID: 71BFD5D9012AE452704-8024

Nie znaleziono błędów.

-----  
Adres 19: CAN Gateway (J533) Plik etykiet:| 4H0-907-468.clb

Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 468 E HW: 4G0 907 468 A

Komponent: J533--Gateway H08 0213

Weryfikacja: ----- Numer seryjny: 00000000264930

Kodowanie: 00C1033000

Kod serwisu: WSC 02391 785 00200

GVL: FDE1E84CFE62600D00

Zbiór danych ASAM: EV\_GatewUDS 001025

ROD: EV\_GatewUDS\_AU57.rod

VCID: 323D1AD5C4AC9F4A49E-8066

Sterownik układu kontroli akumulatora:

Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181

Komponent: J367-BDM H07 0140

Numer seryjny: 00000000005650681248

Nie znaleziono błędów.

-----  
Adres 28: Klimatyzacja -tył (E265)    Plik etykiet:\* 4G0-919-158.clb

Oznaczenie elementu SW: 4G0 919 158 C    HW: 4G0 919 158 C

Komponent: KLIMA FOND    H07 0062

Numer seryjny: 02101100040381

Kodowanie: 00

Kod serwisu: WSC 02391 785 00200

Zbiór danych ASAM: EV\_ClimaContrUnitRearUDS 002015

ROD: EV\_ClimaContrUnitRearUDS\_002.rod

VCID: 2F3B13A1D79EB2A2260-807A

Nie znaleziono błędów.

-----  
Adres 36: Pamięć fotela kier. (J136)    Plik etykiet: Brak

Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 760 A    HW: 4G8 959 760 A

Komponent: MEM-FS    H03 0154

Weryfikacja: AA000000    Numer seryjny: 00000014252156

Kodowanie: C0581B008F002001000001010101102030303232203232

Kod serwisu: WSC 02311 785 00200

VCID: 382928FD2250751A77A-806C

Nie znaleziono błędów.

-----  
Adres 3B: Elektr.czujników (J849)    Plik etykiet: 4G0-907-637.clb

Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 637 B    HW: 4G0 907 637 B

Komponent: SARA 6D    H02 0004

Weryfikacja: ----- Numer seryjny: EJ1BPA42023XUP0

Kod serwisu: WSC 00000 000 00000

Zbiór danych ASAM: EV\_SARA 006014

ROD: EV\_SARA\_006.rod

VCID: 2D0709A9DD92C0B214C-8078

2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:

8388960 - Sterownik uszkodzony

B2000 00 [01101101] - -

[ECU permanently disturbed: Signal OMEGA\_X]

Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów

Ramka zamrożona:

Priorytet błędu: 1

Częstość błędu: 1

DCU Temperature: 0 °C

Voltage Clamp 15: 0.0 V

Voltage Clamp 30: 12.7 V

Ignition Cycle Count: 19601

Roll rate: 0.00000 m/s<sup>2</sup>

Pitch rate: 0.00000 m/s<sup>2</sup>

Yaw rate: 0.00000 m/s<sup>2</sup>

Yaw rate 2: 0.00000 m/s<sup>2</sup>

Longitudinal acceleration: 0.00000 m/s<sup>2</sup>

Lateral Acceleration: 0.00000 m/s<sup>2</sup>

Lateral acceleration 2: 0.00000 m/s<sup>2</sup>

Body acceleration: 0.00000 m/s<sup>2</sup>

8397152 - Sterownik uszkodzony

B2000 00 [01101101] - -

[ECU permanently disturbed: Signal OMEGA\_Z]

Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów

Ramka zamrożona:

Priorytet błędu: 1

Częstość błędu: 1

DCU Temperature: 0 °C

Voltage Clamp 15: 0.0 V

Voltage Clamp 30: 12.7 V

Ignition Cycle Count: 19601

Roll rate: 0.00000 m/s<sup>2</sup>

Pitch rate: 0.00000 m/s<sup>2</sup>

Yaw rate: 0.00000 m/s<sup>2</sup>

Yaw rate 2: 0.00000 m/s<sup>2</sup>

Longitudinal acceleration: 0.00000 m/s<sup>2</sup>

Lateral Acceleration: 0.00000 m/s<sup>2</sup>

Lateral acceleration 2: 0.00000 m/s<sup>2</sup>

Body acceleration: 0.00000 m/s<sup>2</sup>

-----  
Adres 3C: Zmiana pas.ruchu    Plik etykiet: Przekier.nieudane!

Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 566 D    HW: 4G0 907 566

Komponent: J769 SWA MasterH02 0020

Weryfikacja: 00H02000    Numer seryjny: 6PZ 010 287-03

Kodowanie: 0000001

Kod serwisu: WSC 02391 785 00200

VCID: 303910DDC620AD5A3FA-8064

Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 4G0 907 568 D

Komponent: J770 SWA Slave H02 0020

Podsystem 2 - Numer seryjny: 6PZ 010 287-23

Podsystem 3 - Numer seryjny: 5F30.09.1100H020003CF20758ÿ

Podsystem 4 - Numer seryjny: F20758ÿ

Nie znaleziono błędów.

-----  
Adres 42: Elektr.drzwi kier. (J386)    Plik etykiet:. 4H0-959-793.clb

Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 793 E    HW: 4G8 959 793 A

Komponent: TSG FA    H05 0212

Weryfikacja: -----    Numer seryjny: -----

Kodowanie: 011F17205E00628002000012

Kod serwisu: WSC 02312 785 00200

VCID: 42DD4A15748C2FCAD9E-8016

Nie znaleziono błędów.

-----  
Adres 44: Wsp.kierownicy (J500)    Plik etykiet:| 4G0-909-144.clb

Oznaczenie elementu SW: 4G0 909 144 L    HW: 4G0 909 144 G

Komponent: RCEPS      H35 0010

Weryfikacja: 00001000 Numer seryjny: 0012165816 Numer zestawu danych:  
4G0909852H 0027

Kodowanie: 101000010000

Kod serwisu: WSC 02391 785 00200

Zbiór danych ASAM: EV\_RCEPS 009008

ROD: EV\_RCEPS\_009.rod

VCID: 323D1AD5C4AC9F4A49E-8066

Nie znaleziono błędów.

Adres 46: Moduł komfortu (J393)      Plik etykiet.: 4H0-907-064-46.clb

Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 064 BR HW: 4H0 907 064 BR

Komponent: BCM2 2.0    H31 0330

Weryfikacja: 00002001    Numer seryjny: 0159941703

Kodowanie:

0106023A00FA448580B008800205000000000000000000000000000000000000

Kod serwisu: WSC 02391 785 00200

VCID: 7AADF2F55CDCA70AC1E-802E

Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 959 719 HW: 4G0 959 719

Komponent: GTO BF H01 0070

Numer seryjny: 00000000000000051555

Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 1K0 951 605 C

Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501

Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 7P5 959 591    HW: 4H0 959 591

Komponent: J245 PS40.033 H07 0006

Numer seryjny: WOO1345541/

Kodowanie: 101F00

Podsystem 4 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 947 135 G HW: 4G0 947 135

Komponent: Dachelektroni H10 0100

Numer seryjny: 0000000AP00000421965

Kodowanie: 010000

Nie znaleziono błędów.

-----  
Adres 47: Sys.nagłaśniający (J525) Plik etykiet: Brak

Oznaczenie elementu SW: 4G0 035 223 B HW: 4G0 035 223 A

Komponent: BOSE G3 C7 H07 0130

Weryfikacja: CJ007000 Numer seryjny: 00000000025431

Kodowanie: 030000

Kod serwisu: WSC 02391 785 00200

VCID: 1C61D46DB6A8393A732-8048

Nie znaleziono błędów.

-----  
Adres 52: Elektr.drzwi pas. (J387) Plik etykiet: 4H0-959-792.clb

Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 792 E HW: 4G8 959 792 A

Komponent: TSG BF H05 0212

Weryfikacja: ----- Numer seryjny: -----

Kodowanie: 011F17205E00628002000002

Kod serwisu: WSC 02312 785 00200

VCID: 41DF4519718A34D2C04-8014

Nie znaleziono błędów.

-----  
Adres 53: Hamulec postojowy (----) Plik etykiet: 4H0-907-801.clb

Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 801 E HW: 4H0 907 801 A

Komponent: EPB-4 H03 0012

Weryfikacja: ----- Numer seryjny: 00000000153437

Zbiór danych ASAM: EV\_ParkiBrake 001022

ROD: EV\_ParkiBrake\_VW51.rod

VCID: 2A0D02B5EC7CD78AF1E-807E

Nie znaleziono błędów.

-----  
Adres 55: Zasięg świateł (J431) Plik etykiet: 8X0-907-357.clb

Oznaczenie elementu SW: 4H0 907 357 A HW: 4H0 907 357 A

Komponent: ....LWR12.... H02 0013

Numer seryjny: 111006-0002-030

Kodowanie: 1221A6601002A400

Kod serwisu: WSC 02391 785 00200

Zbiór danych ASAM: EV\_HeadlRegulBasic 005001

ROD: EV\_HeadlRegulBasic\_AU35.rod

VCID: 2C0104ADE688C9BA032-8078

Nie znaleziono błędów.

-----  
Adres 56: Radio (R)    Plik etykiet:. 4F0-035-0xx-56.clb

Oznaczenie elementu SW: 4G0 035 082 B    HW: 4G0 035 082

Komponent: Radio U SIRIU H51 0076

Weryfikacja: AB001007    Numer seryjny: 471C.0B7563357

Kodowanie: 000007010000000001

Kod serwisu: WSC 02391 785 00200

VCID: 1F1BE361A7BE2222960-804A

Nie znaleziono błędów.

-----  
Adres 5F: Elektr.informacji (J794)    Plik etykiet:. 4E0-035-6xx-5F.clb

Oznaczenie elementu SW: 4G0 035 746 J    HW: 4G0 035 746

Komponent: H-BNT-NA    H48 1034

Weryfikacja: -----    Numer seryjny: 031IY0B7515358

Kodowanie: 010100000003E1EF55128B2E00000003100001000000000000

Kod serwisu: WSC 02391 785 00200

VCID: 2E050EA5D014BBAA2D6-807A

Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 884 KL

Komponent: EUR 2023 3600

Podsystem 2 - Oznaczenie elementu SW: 4G0 919 605 A    HW: 4G0 919 605 A

Komponent: DU8 C7 SV H42 0021

Numer seryjny: AUZ8ZDB1301PH5M

Podsystem 3 - Oznaczenie elementu SW: 4G1 919 610 A HW: 4G1 919 610 A

Komponent: E380 BDT C7 H08 0203

Numer seryjny: 90349KIT000OB

Podsystem 4 - Oznaczenie elementu: 8R0 060 961 B

Komponent: CD-Database 3371

2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:

03276 - Sprawdzanie układu zarządzania wersją oprogramowania

000 - -

Ramka zamrożona:

Stan błędu: 01100000

Priorytet błędu: 6

Częstość błędu: 1

Wew.licznik błędów: 97

Przebieg: 164070 km

Wskaźnik czasu: 0

Data: 2025.11.12

Czas: 19:04:18

Ramka zamrożona:

Tekst: DUA009,Front,M,0,0,6

03623 - Nieprawidłowy kod dostępu / odblokowania

000 - -

Ramka zamrożona:

Stan błędu: 01100000

Priorytet błędu: 6

Częstość błędu: 1

Wew.licznik błędów: 97

Przebieg: 164070 km

Wskaźnik czasu: 0

Data: 2025.11.12

Czas: 19:04:17

Ramka zamrożona:

Wartość Hex: 0x0004

Wartość Hex: 0x0009

Zliczanie: 7

-----  
Adres 62: Drzwi tylne lewe (J388)    Plik etykiet: 4H0-959-795.clb

Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 795 E    HW: 4G8 959 795 A

Komponent: TSG HL    H04 0212

Weryfikacja: -----    Numer seryjny: -----

Kodowanie: 010F17204000628002000002

Kod serwisu: WSC 02312 785 00200

VCID: 44D14C0D6E9821FAEB2-8010

Nie znaleziono błędów.

-----  
Adres 6C: Kamera wsteczna    Plik etykiet: 4H0-907-441.clb

Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 441 B    HW: 4H0 907 441

Komponent: SG Rueckfahrkamera 0061

Weryfikacja: --H04--- Numer seryjny: 525 PA8J19G0JX

Kodowanie: 1080004

Kod serwisu: WSC 02391 785 00200

VCID: 2615F685F4E4F3EAD56-8072

Nie znaleziono błędów.

-----  
Adres 72: Drzwi tylne prawe (J389) Plik etykiet: 4H0-959-795.clb

Oznaczenie elementu SW: 4G8 959 795 E HW: 4G8 959 795 A

Komponent: TSG HR H04 0212

Weryfikacja: ----- Numer seryjny: -----

Kodowanie: 010F17204000628002000002

Kod serwisu: WSC 02312 785 00200

VCID: 44D14C0D6E9821FAEB2-8010

Nie znaleziono błędów.

-----  
Adres 8F: Napinacz-przód,lewy (J854) Plik etykiet: 4H0-980-94x-RGS.clb

Oznaczenie elementu SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 B

Komponent: RGS-VL H13 0080

Numer zestawu danych: 4G0909614B 0002

Kodowanie: 0006E008031F0300070308014244CA010000

Kod serwisu: WSC 02391 785 00200

Zbiór danych ASAM: EV\_RGS\_L 002004

ROD: EV\_RGS\_L.rod

VCID: 313F15D9C1AAA452304-8064

Nie znaleziono błędów.

-----  
Adres 90: Napinacz-przód,prawy (J855)    Plik etykiet: 4H0-980-94x-RGS.clb

Oznaczenie elementu SW: 4H0 980 946    HW: 4H0 980 946

Komponent: RGS-VR    H05 0070

Numer zestawu danych: 4G0909615A 0010

Kodowanie: 0006E008031F0300070308014244CA010000

Kod serwisu: WSC 02391 785 00200

Zbiór danych ASAM: EV\_RGS\_R 002004

ROD: EV\_RGS\_R.rod

VCID: 70B9D0DD0A20ED5A7FA-8024

Nie znaleziono błędów.

Koniec (Skanowanie trwało: 02:34, Napięcie akumulatora - na początku skanowania /  
przy końcu skanowania: 12.2V/11.9V)

-----5 - ilość znalezionych błędów. Oto one-----