

Protokol autoscan

Dane warsztatu

Data odczytu 21.03.2019 21:19:49

Dane samochodu

VIN	A6
Model auta	Audi A6
Nr rejestracyjny	KMY
Klient	21.03.19

Scan:

Adressword : 00
Nazwa : Brak opisu
Numer VAG :
Opis ster. :
Wersja SW :
Kodowanie :
Komunikacja :
HW:
DataSet:

Znalezione błędy

Koniec odczytu sterownika

Adressword : 01
Nazwa : Elektronika silnika
Numer VAG : 4F0910401N
Opis ster. : 3.0L V6TDI G000AG
Wersja SW : 0010
Kodowanie : 0011372
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=740
HW: 4F0907401B
DataSet:

Nie wykryto usterek.

Koniec odczytu sterownika

Adressword : 02
Nazwa : Elektronika skrzyni biegów
Numer VAG : 4F1910156B
Opis ster. : AG6 09L 3,0 TDI RdW
Wersja SW : 0050
Kodowanie : 0000001
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=760
HW: 09L927156A
DataSet:

Znalezione błędy

1881 Sygnał wymaganego przyspieszenia Brak informacji
C100 Sterownik silnika Brak komunikacji

Koniec odczytu sterownika

Adressword : 03
Nazwa : Elektronika hamulców
Numer VAG : 4F0910517L
Opis ster. : ESP 8.0 quattro H03
Wersja SW : 0090
Kodowanie : 0020872
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=790
HW: 4F0614517L
DataSet:

Znalezione błędy

020E Przełącznik świateł hamowania

Koniec odczytu sterownika

Adressword : 05
Nazwa : Układ zezwolenia na wejście i uruchomienie
Numer VAG : 4F0910852
Opis ster. : FBSAUDIC6 ELV H30
Wersja SW : 0220
Kodowanie : 0000131
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=331
HW: 4F0905852B 2424F0909131E 4F0837220D
DataSet:

SLAVE[1] Part number: 4F0910131E
FBSAUDIC6 EZS H44 SW: 0070 HW:
Kodowanie : 0000000

SLAVE[2] Part number: 4F0910220D
FBSAUDIC6 IDG H39 SW: 0040 HW:
Kodowanie : 0000000

Nie wykryto usterek.

Koniec odczytu sterownika

Adressword : 07
Nazwa : Jednostka obsługi i wskazań
Numer VAG : 4F0910732S
Opis ster. : Interfacebox H43
Wersja SW : 5150
Kodowanie : 0000000
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=4D4
HW: 4E0035729A 4F1919610K
DataSet:

SLAVE[1] Part number: 4F0910609B
Bedienteil MMIC6H07 SW: 0010 HW:
Kodowanie : 0000000

Znalezione błędy

0003 Sterownik

0412 Sterownik niezakodowany

Koniec odczytu sterownika

Adressword : 08
Nazwa : Elektronika układu klimatyzacji / ogrzewania
Numer VAG : 4F0910043
Opis ster. : KLIMABETAETIGUNGH11
Wersja SW : 0150
Kodowanie : 0000278
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=33D
HW: 4F1820043J
DataSet:

Znalezione błędy

031D Czujnik fotoelektryczny promieniowania słonecznego

02E3 Pompa obiegu płynu chłodzącego

043F Nastawy podstawowe niewykonane

073D Ogrzewanie przedniego lewego siedzenia

Koniec odczytu sterownika

Adressword : 09
Nazwa : Centralny układ elektroniczny
Numer VAG : 4F0910279
Opis ster. : ILM Fahrer H14
Wersja SW : 0080
Kodowanie : 0013121
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=338
HW: 4F0907279 4F1955119 4E0955559A
DataSet:

SLAVE[1] Part number: 4F1910113
Wischer AudiC6 H05 SW: 0150 HW:
Kodowanie : 0062736

SLAVE[2] Part number: 4E0910557
REGENLICHTSENSORH10 SW: 0050 HW:
Kodowanie : 0141886

Nie wykryto usterek.

Koniec odczytu sterownika

Adressword : 0E
Nazwa : Media Player 1
Numer VAG : 4E0910111F
Opis ster. : CD-Changer H44
Wersja SW : 0470
Kodowanie : 0000000
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=4EA
HW: 4E0035111A
DataSet:

Znalezione błędy

08D5 Naklejka z danymi

Koniec odczytu sterownika

Adressword : 15
Nazwa : Poduszka bezpieczeństwa
Numer VAG : 4F0910655C
Opis ster. : 32 AIRBAG AUDI8RH29
Wersja SW : 0230
Kodowanie : 0013106
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=769
HW: 4F0959655B
DataSet:

Nie wykryto usterek.

Koniec odczytu sterownika

Adressword : 16
Nazwa : Elektronika kolumny kierownicy
Numer VAG : 4F0910549
Opis ster. : Lenksulenmodul H07
Wersja SW : 0230
Kodowanie : 0002042
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=2FC
HW: 4F0953549A
DataSet:

SLAVE[1] Part number: XXXXXXXXXXXX
Lenkradmodul H07 SW: 0080 HW:
Kodowanie : 0000001

Nie wykryto usterek.

Koniec odczytu sterownika

Adressword : 17
Nazwa : Zestaw wskaźników
Numer VAG : 4F0910930C
Opis ster. : KOMBIINSTR. M73 H18
Wersja SW : 0090
Kodowanie : 2113043
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=751
HW: 4F0920932 H18
DataSet:

Nie wykryto usterek.

Koniec odczytu sterownika

Adressword : 19
Nazwa : Interfejs diagnostyczny magistrali danych
Numer VAG : 4F0910468A
Opis ster. : Gateway H10
Wersja SW : 0060
Kodowanie : ECFE73C41B3104
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=32E
HW: 4F0907468D
DataSet:

Znalezione błędy

01CF Sterownik cyfrowego procesora dźwięku

Koniec odczytu sterownika

Adressword : 25
Nazwa : Immobiliser
Numer VAG :
Opis ster. :
Wersja SW :
Kodowanie :
Komunikacja : Brak komunikacji.
HW:
DataSet:

Znalezione błędy

Koniec odczytu sterownika

Adressword : 37
Nazwa : System nawigacji
Numer VAG : 4E0910888P
Opis ster. : MNS ECE H44
Wersja SW : 1060
Kodowanie : 0000000
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=4D8
HW: 4E0919887C
DataSet:

Znalezione błędy

098C Napęd, usterka Load / Eject

0B6F Usterka odczytu płyty DVD

Koniec odczytu sterownika

Adressword : 42
Nazwa : Elektronika drzwi kierowcy
Numer VAG : 4F0910793B
Opis ster. : TSG FA H11
Wersja SW : 0040
Kodowanie : 0001642
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=310
HW: 4F0959793B
DataSet:

Nie wykryto usterek.

Koniec odczytu sterownika

Adressword : 46
Nazwa : Centralny moduł systemu Komfort
Numer VAG : 4F0910289G
Opis ster. : Komfortgeraet H18
Wersja SW : 0120
Kodowanie : 0139909
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=328
HW: 4F0907289G
DataSet:

Znalezione błędy

05EE Żarówka lewego światła cofania
05DF Lampa trzeciego światła hamowania
0B75 Sterowanie świateł hamowania w pokrywie tylnej z lewej strony

Koniec odczytu sterownika

Adressword : 47
Nazwa : System dźwiękowy
Numer VAG : 4F0910223G
Opis ster. : Amp.-ASK H09
Wersja SW : 0350
Kodowanie : 0000008
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=4DF
HW: 4F0035223
DataSet:

Nie wykryto usterek.

Koniec odczytu sterownika

Adressword : 4F
Nazwa : Centralny układ elektroniczny 2
Numer VAG : 4F0910280
Opis ster. : ILM Beifahrer H10
Wersja SW : 0050
Kodowanie : 0001003
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=2F8
HW: 4F0907280 -----
DataSet:

Nie wykryto usterek.

Koniec odczytu sterownika

Adressword : 52
Nazwa : Elektronika drzwi przedniego pasażera
Numer VAG : 4F0910793B
Opis ster. : TSG BF H11
Wersja SW : 0040
Kodowanie : 0001642
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=312
HW: 4F0959792B
DataSet:

Nie wykryto usterek.

Koniec odczytu sterownika

Adressword : 53
Nazwa : Hamulec postojowy
Numer VAG : 4F0910801
Opis ster. : EPB C63C0030 H03
Wersja SW : 0030
Kodowanie : 0000321
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=794
HW: 4F0907801
DataSet:

Nie wykryto usterek.

Koniec odczytu sterownika

Adressword : 55
Nazwa : Regulacja zasięgu reflektorów
Numer VAG : 4F0910357C
Opis ster. : AFS 1 H01
Wersja SW : 0030
Kodowanie : 0000016
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=785
HW: 4F0907357C 4F0941329B 4F0941329B
DataSet:

SLAVE[1] Part number: 4F0941329B
AFS-Modul links H01 SW: 0010 HW:
Kodowanie : 0000016

SLAVE[2] Part number: 4F0941329B
AFS-Modul rechtsH02 SW: 0020 HW:
Kodowanie : 0000016

Nie wykryto usterek.

Koniec odczytu sterownika

Adressword : 56
Nazwa : Radio
Numer VAG : 4E0910541T
Opis ster. : TUNER EU/US/RDW H42
Wersja SW : 0630
Kodowanie : 0000001
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=4DA
HW: 4F0035541B
DataSet:

Nie wykryto usterek.

Koniec odczytu sterownika

Adressword : 61
Nazwa : Układ regulacji akumulatora
Numer VAG : 4F0910181E
Opis ster. : ENERGIEMANAGER H12
Wersja SW : 0490
Kodowanie : 0000000
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=32C
HW: 4F0915181A 00000
DataSet:

SLAVE[1] Part number: 4F0915105D
von BA2 1407230613 SW: HW:
Kodowanie : 0000000

Znalezione błędy

08E1 Prąd spoczynkowy, stopień 2
08E4 Prąd spoczynkowy, stopień 5
08E2 Prąd spoczynkowy, stopień 3
08E5 Prąd spoczynkowy, stopień 6

Koniec odczytu sterownika

Adressword : 62
Nazwa : Elektronika tylnych lewych drzwi
Numer VAG : 4F0910795
Opis ster. : TSG HL H11
Wersja SW : 0030
Kodowanie : 0001066
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=314
HW: 4F0915181A 00000
DataSet:

Znalezione błędy

0843 Jednostka zamykająca centralnego zamka

Koniec odczytu sterownika

Adressword : 72
Nazwa : Elektronika tylnych prawych drzwi
Numer VAG : 4F0910795
Opis ster. : TSG HR H11
Wersja SW : 0030
Kodowanie : 0001066
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=316
HW: 4F0915181A 00000
DataSet:

Nie wykryto usterek.
Koniec odczytu sterownika

Adressword : 76
Nazwa : Sygnalizacja przy parkowaniu
Numer VAG : 4F0910283
Opis ster. : Parkhilfe 4-Kan H09
Wersja SW : 0030
Kodowanie : 0001016
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=332
HW: 4F0919283
DataSet:

Znalezione błędy
0607 Brzęczyk ostrzegawczy sygnalizacji przy parkowaniu
060C Czujnik sygnalizacji przy parkowaniu, tylny prawy
Koniec odczytu sterownika

Adressword : 77
Nazwa : Telefon
Numer VAG : 4E0910336F
Opis ster. : Handylvorb2 H10
Wersja SW : 0580
Kodowanie : 0010900
Komunikacja : TP2.0, CANT=300 CANE=4F0
HW: 4E0862335
DataSet:

Nie wykryto usterek.
Koniec odczytu sterownika