

roda,10,Wrzesie ,2025,17:53:36:00008

VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj cy w rodowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64

Wersja VCDS: AKP 18.2.1.0

Wersja danych: 20180430 DS287.0

www.vcde.pl

-----  
-----  
Adres 01: Silnik Plik etykiet: 06E-910-552-BDW.clb  
Oznaczenie elementu: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 D  
Komponent i/lub wersja: 2.4l V6 MPI 0010  
Kodowanie: 0105000302070120  
Kod serwisu: WSC 40010 222 65692  
VCID: 326BACC8AD2F69D4E7-8066

7 - ilo znalezionych b d w. Oto one:

000832 - Czujnik po o enia wa ka rozrz du (G40)

P0340 - 006 - usterka

Ramka zamro ona:

Stan b du: 01010001

Priorytet b du: 4

Cz sto b du: 1

Wew.licznik b d w: 40

Przebieg: 364261 km

Wska nik czasu: 0

Data: 2005.02.01

Czas: 20:20:55

Ramka zamro ona:

Obroty silnika: 768 /min

Ilo powietrza/Obr.: 174.4 mg/suw

Temperatura: 43.5\*C

Bieg ja owy

Bity binarnie: 00000100

Pr dko : 0.0 km/h

000837 - Czujnik po o enia wa ka rozrz du (G163)

P0345 - 006 - usterka elektryczna

Ramka zamro ona:

Stan b du: 01010001

Priorytet b du: 4

Cz sto b du: 1

Wew.licznik b d w: 40

Przebieg: 364261 km

Wska nik czasu: 0

Data: 2005.02.01

Czas: 20:20:55

Ramka zamro ona:

Obroty silnika: 768 /min  
Ilo powietrza/Obr.: 174.4 mg/suw  
Temperatura: 43.5°C  
Bieg ja owy  
Bity binarnie: 00000100  
Pr dko : 0.0 km/h

005715 - Odczyta kody b d w sterownika systemu ABS  
P1653 - 008 -

Ramka zamro ona:

Stan b du: 01101000  
Priorytet b du: 2  
Cz sto b du: 1  
Wew.licznik b d w: 40  
Przebieg: 364261 km  
Wska nik czasu: 0  
Data: 2005.02.01  
Czas: 20:20:55

Ramka zamro ona:

Obroty silnika: 736 /min  
Ilo powietrza/Obr.: 169.0 mg/suw  
Temperatura: 43.5°C  
Bieg ja owy  
Obci enie: 45.9 %  
Pr dko : 0.0 km/h

004376 - Zesp 1; sonda 2; obw d grzejny  
P1118 - 009 - przerwa

Ramka zamro ona:

Stan b du: 00010100  
Priorytet b du: 4  
Cz sto b du: 1  
Wew.licznik b d w: 40  
Przebieg: 364261 km  
Wska nik czasu: 0  
Data: 2005.02.01  
Czas: 20:20:59

Ramka zamro ona:

Obroty silnika: 704 /min  
Ilo powietrza/Obr.: 174.4 mg/suw  
Temperatura: 45.0°C  
Bieg ja owy  
Napi cie: 11.12 V  
Bity binarnie: 00000001

004386 - Zesp 2; sonda 2; obw d grzejny  
P1122 - 009 - przerwa

Ramka zamro ona:

Stan b du: 00010100  
Priorytet b du: 4  
Cz sto b du: 1  
Wew.licznik b d w: 40  
Przebieg: 364261 km

Wska nik czasu: 0

Data: 2005.02.01

Czas: 20:20:59

Ramka zamro ona:

Obroty silnika: 704 /min

Ilo powietrza/Obr.: 174.4 mg/suw

Temperatura: 45.0°C

Bieg ja owy

Napi cie: 11.12 V

Bity binarnie: 00000001

008309 - Czujnik po o enia zaworu stroj cego kol.ss cego (G513)

P2075 - 007 - usterka elektryczna

Ramka zamro ona:

Stan b du: 01100010

Priorytet b du: 2

Cz sto b du: 1

Wew.licznik b d w: 40

Przebieg: 364261 km

Wska nik czasu: 0

Data: 2005.02.01

Czas: 20:21:00

Ramka zamro ona:

Obroty silnika: 704 /min

Ilo powietrza/Obr.: 169.0 mg/suw

Temperatura: 46.5°C

Bieg ja owy

Napi cie: 10.91 V

Pr dko : 0.0 km/h

001632 - Sterowanie zaworu stroj cego kolektora ss cego (zesp 1)

P0660 - 009 - usterka elektryczna

Ramka zamro ona:

Stan b du: 00100100

Priorytet b du: 2

Cz sto b du: 1

Wew.licznik b d w: 40

Przebieg: 364261 km

Wska nik czasu: 0

Data: 2005.02.01

Czas: 20:21:00

Ramka zamro ona:

Obroty silnika: 704 /min

Ilo powietrza/Obr.: 179.9 mg/suw

Temperatura: 46.5°C

Bieg ja owy

Napi cie: 11.53 V

Pr dko : 0.0 km/h

Kody gotowo ci: 0110 1101

roda,10,Wrzesie ,2025,19:35:35:00008

VCDS -- Emulator VAG/VAS pracuj cy w rodowisku Windows, uruchomiony na Windows 10 x64

Wersja VCDS: AKP 18.2.1.0

Wersja danych: 20180430 DS287.0

www.vcde.pl

-----  
-----  
Adres 01: Silnik      Plik etykiet:

Oznaczenie elementu:

Komponent i/lub wersja:

Kodowanie:

Kod serwisu:

VCID: 55A13754AC015EEC22-FFFE

Kody b d w zosta y skasowane.

Znaleziono 1 b d:

049409 - Brak komunikacji ze sterownikiem skrzyni bieg w

U0101 - 009 -

Kody gotowo ci: B/D