

6 - Miejsce połączeń słupek A, strona lewa na dole, za osłoną boczną

- Złącza wtykowe: -T1a-, -T10b-, -T10e-, -T17d-, -T17e-, -T17f-, -T17g-
- miejsce zamontowania → [strona 805/5](#)

7 - Miejsce połączeń w skrzynce elektrycznej w podszybiu

- Złącza wtykowe: -T10a-, -T10v-, -T17a-, -T17b-, -T17c-, -T17h-, -T17o-
- miejsce zamontowania → [strona 805/9](#)

8 - Przyporządkowanie skrzynki elektrycznej w podszybiu, strona lewa

- miejsce zamontowania → [strona 805/3](#)

